

## SCHALTBARES GLAS-Richtlinie für Lagerung und Transport

### VERBUNDGLAS

A) OPAK SMART GLAS Verbundglas ist bei Transport, Lagerung und Einbau vor dem Kontakt mit harten Gegenständen zu schützen, die die Glaskante, Randverbund oder die Verkabelung beschädigen können.

Die Lieferung der Gläser erfolgt in einer Holzkiste. Die Lieferung erfolgt immer bis zum Erdgeschoss, wenn nicht anders vereinbart. Der Auftraggeber ist Verantwortlich für die Lagerung der Waren. Die Ware darf nur in trocken sichergestellten Räumlichkeiten gelagert werden. Temperaturen: -5C° bis 20 C°

Der Auftraggeber ist für die Lagerung der Ware allein verantwortlich.

### ISOLIERGLAS

Es gilt A)

Nach der Entnahme jeder OPAK Smart Glas-Scheibe vom Gestell ist die schwarze Verpackungsfolie wieder sorgfältig zu schließen. Auch über Nacht und über's Wochenende ist auf ein sorgfältiges und lückenloses Abdecken der Scheiben mit der schwarzen Folie zu achten. Entfernen Sie bitte vor dem Einbau das Isolierglasetikett von der Scheibe.

OPAK SMART GLAS Isolierglas ist bei Transport, Lagerung und Einbau vor dem Kontakt mit harten Gegenständen zu schützen, die die Glaskante, Randverbund oder die Verkabelung beschädigen können. Das OPAK SMART GLAS Isolierglas ist fachgerecht abzustellen und zu lagern. Der Transport soll mit üblichen Glasgestellen (A- oder L-Gestelle) erfolgen. Die Glaselemente sind ausschließlich senkrecht zu tragen und zu transportieren.

Das OPAK SMART GLAS Isolierglas darf nicht direkt auf einer Ecke und/ oder einer Kante abgestellt oder über den Boden gezogen oder gestoßen werden. Grundsätzlich sind Unterlagen, Holzleisten oder Gummi - Eckschuhe zu verwenden. Das OPAK SMART GLAS Isolierglas muss auf der gesamten Elementdicke bündig auf zwei Unterlagen stehen. Die Unterlagen sowie Kippstützen sind rechtwinklig zur Scheibenoberfläche anzuordnen.

Das Glas ist im trockenen, gut gelüfteten, witterungsgeschützten Räumen zu lagern. Es sind stets Zwischenlagen zwischen den Glasscheiben (z.B.Korkplättchen) zu verwenden.

Bei Montagearbeiten: Der Lagerort darf nicht weiter als 30 Meter von der Montagestelle befinden. Der Transportweg muss vom Auftragsgeber vorab berechnet werden. Das Lager darf sich nur in der gleichen Etage wie die der Montagestelle befinden, wenn nichts anderes vereinbart.

OPAK Smart Glas e.K.

Im Zollhafen 18

50678 Köln

Bankverbindung Kreissparkasse Düsseldorf

Kontonummer: 20 988 95

BLZ: 301 50 200

IBAN: DE98301502000002098895

BIC: WELADED1KSD

Steuernummer: 5217 / 5204 / 4931

UID: DE292256888

Amtsgericht Köln HRA 30626

Mail: [info@opak-glas.de](mailto:info@opak-glas.de)

Fax: 0221 999 699 59